

Подключение выводов	Разъемы	
	M12x1, 5-конт. (пластик)	Кабельный ввод (IP67)
Питание +	1	Белый
Питание -	2	Коричневый
Сигнал +	3	Зеленый
Рел. выход 1	4	Серый
Рел. выход 2	5	Розовый
Защита	через порт давления	Зеленый/желтый

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMD 831

DMD 831		XXX	XX	XXXX	X	X	X	XXX	XXX	X	XXX
<b>ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ</b>											
дифференциальное		732									
<b>МАКС. ДАВЛЕНИЕ НА ВХ. "+"</b>											
1 бар			D5								
2 бар			D6								
3,5 бар			D7								
7 бар			D8								
20 бар			DA								
35 бар			DB								
70 бар			H1								
Другой (указать при заказе)			99								
<b>МАКС. ДАВЛЕНИЕ НА ВХ. "+" (бар)</b>	D5	D6	D7	D8	DA	DB	H1				
<b>ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)</b>											
min	max										
0,1 бар	1 бар	X	X	X	X					1001	
0,2 бар	2 бар		X	X	X	X				2001	
0,35 бар	3,5 бар			X	X	X	X			3501	
0,7 бар	7 бар				X	X	X	X		7001	
2 бар	20 бар					X	X	X		2002	
3,5 бар	35 бар						X	X		3502	
7 бар	70 бар							X		7002	
Другой (указать при заказе)										9999	
<b>ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ</b>											
4...20 мА / 3-х пров.								7			
Другой (указать при заказе).								9			
<b>ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ</b>											
2% ДИ								G			
Другая (указать при заказе)								9			
<b>ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД</b>											
1 PNP выход									1		
2 PNP выхода									2		
Другое (указать при заказе)									9		
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>											
M12x1 (5-конт)									N00		
Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления 1)									TA0		
Другое (указать при заказе)									999		
<b>МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>											
G 1/2" DIN 3852										100	
G 1/2" EN 837										200	
G1/4" DIN 3852										300	
G1/4" EN 837										400	
G1/2" NPT										N00	
G1/4" NPT										N40	
Другое (указать при заказе)										999	
<b>УПЛОТНЕНИЕ</b>											
Витон (FKM)											1
Другое (указать при заказе)											9
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>											
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)											00U
Другое (указать при заказе)											999

<sup>1</sup> стандартно: 2 м ПВХ кабеля без вентиляционной трубки (допустимая температура: -5...70 °С)